

**АКТ**  
**регулярного визуального, функционального,**  
**ежегодного основного осмотра и проверки оборудования детской**  
**игровой, спортивной площадки**  
(нужное подчеркнуть)

№   2  

**Д. Игнатовка Вельского района**  
**Архангельской области**

**от «26» июля 2021 г.**

**Владелец (пользователь):** Муниципальное образование «Пуйское»  
Вельского муниципального района Архангельской области

**Адрес установки :** Архангельская область Вельский район д. Игнатовка ул.  
Центральная у д.4

**Характеристика поверхности игровой площадки:** поверхность площадки  
грунт, без специального покрытия.


**Перечень оборудования**

<b>№</b>	<b>Наименование оборудования</b>	<b>Результат осмотра</b>	<b>Выявленны й дефект</b>	<b>Приняты е меры</b>	<b>Примеч ание</b>
1	Детский спортивный комплекс	Состояние удовлетворительн ое	Не выявлено		
2	Детский игровой комплекс	Состояние удовлетворительн ое	Не выявлено		
3	Качели на металлических стойках двойные для гибкой подвески	Состояние удовлетворительн ое	Не выявлено		
4	Сиденье для качелей	Состояние удовлетворительн ое	Не выявлено		
5	Качалка-балансир «Средняя»	Состояние удовлетворительн ое	Не выявлено		
6	Карусель	Состояние удовлетворительн ое	Не выявлено		

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Подписи членов комиссии (ответственного исполнителя):

Глава муниципального образования «Пуйское»

 / Пучинин А.А.

Советник главы муниципального образования «Пуйское»

 Кулемина Н.В.

Ведущий специалист администрации МО «Пуйское»

 / Кузнецова С.В.

Председатель Совета депутатов муниципального образования «Пуйское»

 / Костерина Е.С.

