

АКТ
регулярного визуального, функционального,
ежегодного основного осмотра и проверки оборудования детской
игровой, спортивной площадки
(нужное подчеркнуть)

№ 2

Д. Игнатовка Вельского района
Архангельской области

от «30» мая 2022 г.

Владелец (пользователь): Муниципальное образование «Пуйское»
Вельского муниципального района Архангельской области

Адрес установки : Архангельская область Вельский район д. Игнатовка ул.
Центральная у д.4

Характеристика поверхности игровой площадки: поверхность площадки
грунт, без специального покрытия.


Перечень оборудования

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленны й дефект	Приняты е меры	Примеч ание
1	Детский спортивный комплекс	Состояние удовлетворительное	Не выявлено		
2	Детский игровой комплекс	Состояние удовлетворительное	Не выявлено		
3	Качели на металлических стойках двойные для гибкой подвески	Состояние удовлетворительное	Не выявлено		
4	Сиденье для качелей	Состояние удовлетворительное	Не выявлено		
5	Качалка-балансир «Средняя»	Состояние удовлетворительное	Не выявлено		
6	Карусель	Состояние удовлетворительное	Не выявлено		


Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Подписи членов комиссии (ответственного исполнителя):

Глава муниципального образования «Пуйское»

 / Пучинин А.А.

Советник главы муниципального образования «Пуйское»

 / Кулемина Н.В.

Ведущий специалист администрации МО «Пуйское»

 / Кузнецова С.В.

Председатель Совета депутатов муниципального образования «Пуйское»

 / Костерина Е.С.

